



### MASCĂ ÎMPOTRIVA PRAFULUI

Semimască destinată filtrării particulelor, în conformitate cu cerințele directivei europene **89/686/CEE**, precum și cu norma **EN149:2001+A1:2009**

Această mască este clasificată în funcție de eficacitatea sa de filtrare și infiltrația totală maximă către interior. Alegerea măștii trebuie efectuată în funcție de tipul contaminantului, de concentrația sa (cf. cu fișa de securitate) și de factorii de protecție Asumat (FPA) atribuiți de legislațiile naționale. Pentru mai multe informații, consultați standardul EN529 (Recomandări pentru selectare, utilizare, întreținere și mentenanță). Există 3 categorii de echipamente: **FFP1 / FFP2 / FFP3** (vezi marcajul de pe cutie și de pe mască).

**FFP1:** Mască de protecție împotriva particulelor solide și lichide fără toxicitate specifică. Puterea de filtrare a mediului filtrant: **80%**. Scurgere totală spre interior < **22%**. Factor de protecție Asumat (FPA):**4**.

Exemple de aplicații: Manipularea pietrei / molozului / celulozei

**FFP2:** Mască de protecție împotriva particulelor solide și lichide cu toxicitate medie. Puterea de filtrare a mediului filtrant: **94%**. Scurgere totală spre interior < **8%**. Factor de protecție Asumat (FPA):**10**.

Exemple de aplicații: Șlefuirea cu piatră ponce a lemnului moale, a materialelor compozite, a ruginii, masticului, ipsosului, materialelor plastice / tăierea, debavurarea, polizarea, perforarea metalului.

**FFP3:** Mască de protecție împotriva particulelor solide și lichide cu toxicitate ridicată. Puterea de filtrare a mediului filtrant: **99%**. Scurgere totală spre interior < **2%**. Factor de protecție Asumat (FPA):**20**.

Exemple de aplicații: Șlefuirea cu piatră ponce a lemnului tare (fag, stejar)/ tratarea lemnului pe bază de cupru, crom sau arsen/ decaparea vopselei prin impact/șlefuirea cimentului.

Observație: Dacă referința include un **W** (de exemplu **M1100VPWC**, **M1200VPWC**) atunci masca este proiectată în așa fel încât să răspundă unei utilizări contra vaporilor organici și mirosurilor deranjante pentru concentrații mai mici decât VME. (Concentrația < valoarea limită de expunere). Atenție: în cazul în care concentrația este egală cu sau mai mare decât limita de expunere, trebuie utilizată o mască cu filtre contra gazelor și vaporilor organici cu punct de fierbere > 65°C, filtre de tip A.

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- 1.Țineți masca preformată în căușul palmei, cu puntea nazală în sus și curelele atârând;
- 2.Puneți masca sub bărbie, acoperind gura și nasul;
- 3.Luați banda elastică superioară și puneți-o după cap, luați banda elastică inferioară și puneți-o după ceafă;
- 4.Apăsați cu ambele mâini puntea nazală în jurul nasului pentru a asigura o etanșeitate perfectă;

5. Controlați etanșeitatea expirând adânc și verificați să nu se producă nici o infiltrație de aer pe conturul măștii. Reașezați masca dacă este necesar și controlați din nou.

Această mască nu trebuie utilizată mai mult de o zi de lucru. Această mască este de unică folosință (fără nici un fel de întreținere). Scoateți masca din ambalaj numai înainte de a o utiliza. A nu se utiliza decât atunci când concentrația contaminanților nu constituie un pericol imediat pentru viață sau sănătate și doar în conformitate cu standardele locale aplicabile în materie de sănătate și securitate. Înainte de fiecare utilizare a măștii verificați integritatea sa, data de expirare (de pe cutia de ambalaj) și dacă clasa de protecție **(FFP1/FFP2/FFP3)** corespunde aplicației (produsul utilizat și concentrația).

#### **LIMITE DE UTILIZARE**

Nu o utilizați în alt scop decât cel definit în instrucțiunile de folosire de mai sus. Contactul cu pielea poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile. În acest caz, părăsiți zona de risc, scoateți masca și consultați un medic.

#### **INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE**

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și lumină, în ambalajul original (-30°C/+70°C – HR<80%).

#### **AVERTISMENT**

-Utilizatorul trebuie să capete pregătirea necesară pentru purtarea măștii și trebuie să fi luat cunoștință de modul de folosire înainte de utilizarea acesteia.

-Folosiți masca în zone bine aerisite, cu oxigen suficient (> 19.5%) și unde nu există concentrații explozive în aer.

-Masca trebuie să fie poziționată corect pentru a asigura nivelul de protecție corespunzător. A nu se utiliza dacă există păr pe față (barbă, favoriți) care împiedică etanșeitatea măștii și dacă este detectată pătrunderea aerului pe lângă mască.

-Părăsiți locul imediat dacă respirația devine dificilă și/sau dacă simțiți amețeli sau o indispoziție.

-Nu aduceți nici o modificare acestei măști, aruncați-o dacă este stricăta.

-Această mască **NU PROTEJEAZĂ** împotriva gazelor, a vaporilor sau a solvanților de vopsea în spray.

**-Nerespectarea acestor instrucțiuni de folosire poate afecta sănătatea utilizatorului și îl poate expune unor tulburări grave, putând chiar să îi pună viața în pericol.**